

Последовательность сборки изделия и его контроля.

1. Нарезка профилей рамы, порога, створки, импоста, штапика, отлива в требуемый размер согласно заданию (спецификации). См. стр. 01.04 "Правила резки заготовки".
2. Обработка профилей для штифтования. См. стр. 02.06–07 (створки), 04.03,05 (рамы). В случае сборки углового соединения методом обжима данный шаг следует пропустить.
3. Обработка дренажных и вентиляционных отверстий в профилях рамы и створки. См. стр. 02.23–25.
4. Обработка профилей под установку фурнитуры. См. стр. 05.01.01–47.
5. Обработка профилей под штифты для импоста. См. стр. 02.20. В случае отсутствия импоста данный шаг следует пропустить.
6. Сборка импостового соединения профилей. См. стр. 02.21–22. В случае отсутствия импоста данный шаг следует пропустить.
7. Сборка порога. См. стр. 02.09 либо 03.06–16.
8. Сборка углового соединения профилей методом штифтования либо обжима. См. стр. 04.04,06 (рамы), 02.10–11 и 02.13–18 (створки). Контроль диагоналей и заданных размеров.
9. Сборка цоколя. См. стр. 02.19. В случае отсутствия цоколя данный шаг пропустить.
10. Установка резиновых уплотнителей. Визуальный контроль зоны стыков уплотнителей. См. стр. 02.28–33.
11. Установка отлива. См. стр. 02.35. В случае глухого окна данный шаг следует пропустить.
12. Установка фурнитуры, дренажных заглушек.
13. Установка заполнения, опорных и рихтовочных подкладок, установка фальца, расклинивание заполнения. Контроль диагоналей. См. стр. 02.26–27.
14. Установка штапика и резиновых уплотнителей. См. стр. 02.34.
15. Проверка равномерности наружного зазора 5 мм между рамой и створкой. Необходимая регулировка фурнитуры.
16. Проверка работы фурнитуры 3-кратным открыванием–закрыванием створки. Механизм должен работать без заеданий.
17. Маркировка и упаковка оконного блока.
18. Установка рамы в фасад 04.07–10.