


## Информационные пиктограммы




Внимание




Возможна замена




Смотри страница

Пневматический  
пресс

Кондуктор



Силиконовый герметик




Клей для EPDM




Очистить поверхность




Надавить на




Соединить



Обжать




Штифтовать



Отрезать




Отрезать




Отрезать




Отрезать/вырезать



Отрезать




Закрутить



Сверлить




Фрезеровать





Фрезеровать



Удалить



Применить лопатку

Ролик для установки  
уплотнителя

Ударить по