













Обработка профиля под установку поворотковых ручек



При обработке под привод и ручку использовать инструкции поставщика фурнитуры

W62 W	W62 HS	W62.0227 W62.0228	W62 VS	



* Не используется для W62VS

