





Внимание




Техническая информация




Возможна замена



Смотри страница




Повернуть




Вид повернут




Выполнить
указанную операцию




Пневматический
пресс




Ручной пресс




Кондуктор




Силиконовый герметик




2-компонентный
PUR-клей




Клей для EPDM




Позагобо




Улучшение
характеристик




Выдержать время





Выдержать 15 мин.




Выдержать 30 мин.




Выдержать 45 мин.



Измерить



Измерить




Измерить



Очистить поверхность




Использовать валик




Использовать кисть




Разметить




Отрезать




Отрезать




Отрезать




Надавить на




Использовать
шпатель




Отрезать




Класс безопасности
PAS_24




Соединить




Разъединить




Обжать




Оправка




Штифтовать




Плоскостность




Закрутить



Сверлить




Фрезеровать




Фрезеровать




Удалить



Применить лопатку



Ролик для установки
уплотнителя



Ударить по