


## 6. Установка штапикового уплотнителя






05.27



## 7. Герметизация.

Для варианта исполнения 1 шаг 7 пропустить



Организацию цельностеклянного угла необходимо согласовать с производителем стеклопакетов и герметиков