



Внимание



Техническая информация




Возможна замена





Смотри страница




Повернуть




Вид повернут

Выполнить
указанную операциюПневматический
пресс



Кондуктор




Снять струбицей




Силиконовый герметик

2-компонентный
PUR-клей


Клей для EPDM




Пошагово

Улучшение
характеристикВес дверной
створки


Выдержать время




Выдержать 15 мин.




Выдержать 30 мин.




Выдержать 45 мин.



Измерить




Измерить




Измерить



Очистить поверхность




Нанести клей




Нанести герметик




Разметить



Отрезать




Отрезать




Отрезать




Надавить на





Ударить по




Соединить




Разъединить

Использовать
ключ


Обжать




Опресска




Штифтовать



Плоскостность




Закрутить




Сверлить



Зенковать




Фрезеровать




Фрезеровать



Удалить



Применить лопатку

Ролик для установки
уплотнителя