



Иначе, может быть ошибка – неверное количество опор под заполнение:



Если, есть необходимость в установке т-соединений из разных подгрупп, то проверяйте и корректируйте отчет вручную.