



Внимание



Техническая информация



Возможна замена




Смотри страница




Вид перевернут




Выполнить
указанную операцию



Пневматический
пресс




Ручной пресс




Кондуктор




Огнезащитный
терморасширяющийся
герметик




Силиконовый герметик



2-компонентный
PUR-клей




Клей для EPDM



Пошагово



Улучшение
характеристик




Вес дверной
створки




Выдержать время



Выдержать 15 мин.



Выдержать 30 мин.




Выдержать 45 мин.


1.

1.1.

2.




Измерить




Измерить




Очистить поверхность




Нанести клей




Нанести герметик




Разметить




Отрезать




Отрезать




Отрезать




Отрезать




Использовать
шпатель




Соединить




Разъединить




Обжать




Оправка




Штифтовать




Плоскостность




Закрутить



Сверлить




Фрезеровать




Фрезеровать



Удалить



Надавить на



Ударить по