




Внимание



Пневматический
пресс



Кондуктор



Силиконовый герметик



2-компонентный
PUR-клей



Клей для EPDM



Выдержать время



Надавить на




Очистить поверхность




Нанести клей




Нанести герметик



Отрезать



Отрезать




Сверлить




Надавить на




Отрезать/вырезать




Соединить



Разъединить




Обжать



Штифтовать



Аэрозоль



Ударить по