


Обработка профилей. Переход между стойками.
Профиль стойки АУРС.100Р.1101, АУРС.100Р.1102, АУРС.100Р.1103,
АУРС.100Р.1104, АУРС.100Р.1105



Операцию по обработке паза выполняет пневмопресс VS100P.2