



Обработка профилей. Переход между стойками.
 Профиль стойки АУРС.100.1101, АУРС.100.1102, АУРС.100.1103,
 АУРС.100.1104, АУРС.100.1105



Операцию по обработке паза выполняет пневмопресс VS100.2