





При изготовлении стеклопакетов необходимо использовать герметик, устойчивый к ультрафиолету