


Горизонтальные сечения



Заполнение					
Тип C1		Тип C3		Тип C4	
A=L1-154; B=H1-154	1	A=L1-154; B=H1-154	2	A=L1-154; B=H1-154	2
A=L1-154; B1=H-76	1	A=L1-154; B1=H-76	1	A=L1-154; B1=H-76	2

Расстояние до оси импостной закладной, Lиз		
Тип C1	Тип C3	Тип C4
Lиз = LHP/2-715	Lиз = LHP/3+25	Lиз = LHP/4-50