


Последовательность установки заполнения в раму

① Установка рихтовочных и дистанционных подкладок.










Производитель	Структурный герметик	Праймер	Очиститель
Dow Corning	DC 993 DC 895	1200 OS Primer Primer C OS	R40
Sika	Sicasil SG-20 Sicasil SG-500	Aktivator-100	Cleaner P Cleaner 205
General Electric	SSG4400 SSG4000E	-	-
KÖMMERLING	Ködiglaze S	-	-
Tremco	SG 490 SG 499	-	-

② Установка стеклопакета.





② Установка стеклопакета в промежуточное положение. Установка профиля полки AYPC.SL130.0611.



③ Установка уплотнителя FRK29-01. Варианты установки см. стр. 08.24-25. Установка стеклопакета в проектное положение.

