

Схема установки и фиксации подставочных профилей по низу конструкции

Схема установки подставочных профилей

АУРС SL130.0101
АУРС SL130.0102

АУРС SL130.0103
АУРС SL130.0104

Фиксация подставочных профилей

АУРС SL130.0101
АУРС SL130.0102
АУРС SL130.0103
АУРС SL130.0104
АУРС SL130.0107
АУРС SL130.0108

Монтажный клей
АУРС SL130.1934
АУРС SL130.1935

При работе со струбцинами используйте подкладки