
Последовательность установки заполнения в створку
1 Установка штапика и полки.
2 Установка рихтовочных, дистанционных подкладок и внешнего контура уплотнения заполнения.
3 Последовательность установки заполнения в створку
4 Раскливание и установка внутреннего контура уплотнения заполнения.
Тип А6
AYPC.SL130.0201
AYPC.SL130.0205
AYPC.SL130.0206
AYPC.SL130.0906
FRK29-01
3,9x19-A2ISO14586
COSMO HD-100 412
69
16
50
08.04.02