Пример обработки профилей под установку ответной планки 3016.10





Очистить и обезжирить поверхность профиля перед наклеиванием пленки защитной 15x45-3M.

Наклеивание производить при температуре профиля не менее 20 С°.