




Обработка профилей АУРС.F50.1935 и сборка кассет непрозрачной области конструкции


Схема расположения дренажных и вентиляционных отверстий




Обработка профилей АУРС.F50.1934 под установку угловых закладных АУРС.F50.5137



Обработка профилей АУРС.F50.1707 для вентиляции и отвода влаги



Обработка профилей АУРС.F50.1935 для вентиляции и отвода влаги



— Пазы 5x25 в профилях рамки панели (при B>1500 дополнительно выполнять паз 5x25 по центру нижних профилей панели, при H>1500 дополнительно выполнять паз по центру вертикальных профилей панели)