





Последовательность сборки усиливающего профиля под установку несущего кронштейна АУРС.F50.2921-01. Кронштейн АУРС.F50.2922-02 устанавливается со стороны фронтальной поверхности стойки



Профиль усилителя	Обработка	Вставка дистанционная	
	Размер А, мм	Сторона 1	Сторона 2
АУРС.F50.0302	219	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0936
АУРС.F50.0303	210	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0936
АУРС.F50.0304	218	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0305	216	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0306	216	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0307	213	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0308	216	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0936
АУРС.F50.0309	216	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0310	216	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937