


Схема расположения опор системы ALT F50HC на каркасе "теплой" области витража



где
 ↑ – крепление комплекта нижней опоры АУРС.F50.2907 на каркасе "теплой" области витража;
 ↑ – крепление верхней опоры АУРС.F50.2903 на каркасе "теплой" области витража.

Крепление нижней и верхней опор на каркасе "теплой" области витража осуществляется посредством вставки соответствующих сухарных элементов в стойки каркаса

