



Соединение профилей ригеля между собой с помощью элемента сухарного АУРС.F50.0933 (предпочтительный вариант)



Обработка ригеля АУРС.F50.0231



Обработка ригеля АУРС.F50.0231

