


Информационные пиктограммы




Внимание




Смотри страница




COSMO HD-100.412




2-компонентный PUR-клей




Структурный герметик



Цианакрепательный клей



Использовать валик




Пешаговая




Выполнить указанную операцию




Надавить на

Надавить до щелчка
(защелкнуть)


Отрезать




Оправка




Ударить по





1



11




2




Отрезать ножом




Очистить поверхность




Стянуть струной




Фрезеровать




Плоскостность




Закрутить




Сверлить




Штифтовать




Регулировать






Применить лопатку



Ролик для установки уплотнителя



Отрезать


Фасадная лента ALUTECH
Длина ленты—15м
Кол-во в упаковке—60мФасадная лента ALUTECH
Длина ленты—15м
Кол-во в упаковке—60мМеталлиз. лента ALUTECH
Длина ленты—15м
Кол-во в упаковке—60м

Фасадная лента ALUTECH—гидроизоляционная самоклеющаяся лента на основе дупликачука, готова к непосредственному применению, не требующая специальных инструментов. Поверхности в зонах герметизации стеклопакетов должны быть очищены от загрязнений и обезжирены. Для обезжиривания поверхности рекомендуется применять изопропиловый спирт или толуол, методом "двух тряпок" (первой тряпкой удаляются загрязнения и жиры, второй вытирается насухо). Ленту необходимо приклеивать плотно по всей её длине, стыки выполнять внахлест. Номинальная толщина ленты 0,8 мм. Температура при нанесении: от +10 °C до +40 °C (минимальная -15 °C). Рабочая температура: от -40 °C до +80 °C.

Металлизированная лента ALUTECH— гидроизоляционная самоклеющаяся лента на основе дупликачука, готова к непосредственному применению, не требующая специальных инструментов. Поверхности в зонах герметизации стеклопакетов должны быть очищены от загрязнений и обезжирены. Для обезжиривания поверхности рекомендуется применять изопропиловый спирт или толуол, методом "двух тряпок" (первой тряпкой удаляются загрязнения и жиры, второй вытирается насухо). Ленту необходимо приклеивать плотно по всей её длине, стыки выполнять внахлест. Номинальная толщина ленты 0,8 мм. Температура при нанесении: от +10 °C до +40 °C (минимальная -15 °C). Рабочая температура: от -40 °C до +80 °C.



Внимание:
Не рекомендуется применять
под прижимную планку



COSMO HD-100.412

COSMO HD-100.412— устойчивый к старению и атмосферному воздействию герметик, применяется для склейки резиновых уплотнителей, герметизации узлов стыковки профилей между собой, зоны установки капельников, заглушек и т.д. Перед нанесением на окрашенные профили применять COSMO CL-310.110. Для удаления сбежей, не затвердевшей массы с поверхностей и инструмента используйте очиститель COSMO CL-300.150.

Температура при нанесении: от +5 °C до +40 °C.
Рабочая температура: от -40 °C до +100 °C.