



Профиль створки		h
АУРС.F50.1314		70
АУРС.F50.3.1315N	АУРС.F50.3.1315	82
АУРС.F50.3.1316N	АУРС.F50.3.1316	94
АУРС.F50.3.1317N	АУРС.F50.3.1317	106

Профиль створки		h
АУРС.F50.1326		86.2
АУРС.F50.3.1327N	АУРС.F50.3.1327	98.2
АУРС.F50.3.1328N	АУРС.F50.3.1328	110.2
АУРС.F50.3.1329N	АУРС.F50.3.1329	122.2

Профиль створки		h
АУРС.F50.1318		94
АУРС.F50.3.1319N	АУРС.F50.3.1319	106
АУРС.F50.3.1320N	АУРС.F50.3.1320	118
АУРС.F50.3.1321N	АУРС.F50.3.1321	130

Профиль створки		h
АУРС.F50.1330		110.2
АУРС.F50.3.1331N	АУРС.F50.3.1331	122.2
АУРС.F50.3.1332N	АУРС.F50.3.1332	134.2
АУРС.F50.3.1333N	АУРС.F50.3.1333	146.2

Профиль створки		h
АУРС.F50.1322		131
АУРС.F50.3.1323N	АУРС.F50.3.1323	143
АУРС.F50.3.1324N	АУРС.F50.3.1324	155
АУРС.F50.3.1325N	АУРС.F50.3.1325	167

Профиль створки		h
АУРС.F50.1334		147.2
АУРС.F50.3.1335N	АУРС.F50.3.1335	159.2
АУРС.F50.3.1336N	АУРС.F50.3.1336	171.2
АУРС.F50.3.1337N	АУРС.F50.3.1337	183.2

