




Профиль створки		
АУРС F50.1314		70
АУРС F50.3.1315N	АУРС F50.3.1315	82
АУРС F50.3.1316N	АУРС F50.3.1316	94
АУРС F50.3.1317N	АУРС F50.3.1317	106

Профиль створки		
АУРС.F50.1326		86.2
АУРС.F50.3.1327N	АУРС.F50.3.1327	98.2
АУРС.F50.3.1328N	АУРС.F50.3.1328	110.2
АУРС.F50.3.1329N	АУРС.F50.3.1329	122.2

Профиль створки		
АУРС F50.1318		94
АУРС F50.3.1319N	АУРС F50.3.1319	106
АУРС F50.3.1320N	АУРС F50.3.1320	118
АУРС F50.3.1321N	АУРС F50.3.1321	130

Профиль створки		
АУРС.F50.1330		110.2
АУРС.F50.3.1331N	АУРС.F50.3.1331	122.2
АУРС.F50.3.1332N	АУРС.F50.3.1332	134.2
АУРС.F50.3.1333N	АУРС.F50.3.1333	146.2

Профиль створки		
АУРС.F50.1322		131
АУРС.F50.3.1323N	АУРС.F50.3.1323	143
АУРС.F50.3.1324N	АУРС.F50.3.1324	155
АУРС.F50.3.1325N	АУРС.F50.3.1325	167

Профиль створки		
АУРС.F50.1334		147.2
АУРС.F50.3.1335N	АУРС.F50.3.1335	159.2
АУРС.F50.3.1336N	АУРС.F50.3.1336	171.2
АУРС.F50.3.1337N	АУРС.F50.3.1337	183.2

