



2. Уход и обслуживание

2.3.2. Точка смазывания механизма регулировки фрикционных ножей (фурнитура Stublin)



Рекомендуемые составы для смазывания:

1. Литиевая смазка For 2 EP.
2. ISO L – XCCHB 2.
3. DIN 51 502-KP 2K-30.
4. SRPS B.H3.624.