



Сборка дверей, обработка профилей

Схема установки петель на створки двери системы ALT110



Две петли
muna 123020 Giesse и 5603AT FAPIM



Три петли
5601AT FAPIM

