

Последовательность установки заполнения в створку /импост

1. Установка уплотнителя FRK197 и FRK98





Схема установки подкладок под
заполнение



1. – подкладка опорная,
2. – подкладка рихтовочная.
Для выбора пиламетра
подкладок рихтовочных
см. раздел 03.02








Схема обработки подкладки опорной в зависимости
от толщины заполнения



4. Установка заполнения
Установка подкладки рихтовочных



Примеры последовательности
установки подкладок
рихтовочных



5. Установка штапика. Установка уплотнителя под штапик.
Для выбора пиламетра штапика и уплотнителя см. раздел 03.02.





Схема установки уплотнителей
СА-500 200

