


7 Установка штапикового уплотнителя




03.04.37





8 Герметизация

Для варианта исполнения 1 шаг 8 пропустить



Организацию цельностеклянного узла необходимо согласовать с производителем стеклопакетов и герметиков



Варианты исполнения

Вариант 1

Вариант 2