






Обработка профиля для углового соединения методом штифтования



АУРС W77.3.0114






АУРС W77.3.0184
АУРС W77.3.0185




АУРС W77.3.0118


Обработка профиля сборки под угловые закладные АУРС W62.0983 и АУРС W62.0963



АУРС W77.3.0207
АУРС W77.3.0208
АУРС W77.3.0224
АУРС W77.3.0225



АУРС W77.3.0227
АУРС W77.3.0228*



⊕ – отверстие под штифт
⊙ – отверстие для инъекционной
подложки клеящего состава