


6. Установка штапикового уплотнителя




04.04.25




Варианты исполнения
Вариант 1

мин 6 мм



7. Герметизация


Для варианта исполнения 1 шаг 7 пропустить



Герметизировать
атмосферостойким
герметиком

Вариант 2

мин 6 мм



Герметизировать
атмосферостойким
герметиком



Организация цельностеклянного угла необходимо согласовать с производителем стеклопакетов и герметиков