











Обработка профиля под установку поворотовых ручек



При обработке под привод и ручку использовать инструкции поставщика фурнитуры

	✓	✓	✗	✓
W77 W W77 0222 W77 0223				
W77 HS				
W77 3 0227 W77 3 0228				
W77 VS				



* Не используется для W77VS

