


Угловое соединение профилей АУРС.С43.0301, АУРС.С43.0302, АУРС.С43.0303 на штифтовом соединении

Профиль	Закладная угловая
АУРС.С43.0301	АУРС.С43.0937
АУРС.С43.0302	АУРС.С43.0939
АУРС.С43.0303	АУРС.С43.0940

Перед установкой закладных угловых в камеру профиля нанести клей. Клей нанести и на поверхность закладных угловых



Обработка отверстия под штифты указана для штампа. Использовать оправку для штифтов с лысками. При ручной обработке профиля использовать комбинированный инструмент и обычную оправку для штифтов.

