




Обработка профиля для углового соединения методом штифтования



Угол α, °	АУРС W62 0101, АУРС W62 0121		АУРС W62 0102, АУРС W62 0122		АУРС W62 0103, АУРС W62 0123, АУРС W62 0106, АУРС W62 0314	
	L1, мм	L2, мм	L1, мм	L2, мм	L1, мм	L2, мм
90	286	261	286	262	286	262
95	298	275	298	276	298	276
100	310	289	310	290	310	290
105	321	303	321	303	321	303
110	332	316	332	316	332	316
115	342	328	342	328	342	328
120	351	339	351	340	351	340
125	360	350	360	351	360	351
130	368	361	368	361	368	361
135	375	370	375	371	375	371
140	381	379	381	379	381	379
145	387	387	387	387	387	387
150	392	395	392	395	392	395
155	397	401	397	402	397	402
160	400	407	400	407	400	407
165	403	412	403	412	403	412
170	405	417	405	417	405	417
175	406	420	406	420	406	420
180	407	423	407	423	407	423

Угол α, °	АУРС W62 0101, АУРС W62 0121		АУРС W62 0102, АУРС W62 0122		АУРС W62 0103, АУРС W62 0123, АУРС W62 0106, АУРС W62 0314	
	L1, мм	L2, мм	L1, мм	L2, мм	L1, мм	L2, мм
90	286	280	286	279	286	279
95	298	294	298	293	298	292
100	310	307	310	306	310	305
105	321	319	321	319	321	318
110	332	331	332	330	332	330
115	342	342	342	342	342	341
120	351	353	351	352	351	352
125	360	363	360	362	360	362
130	368	372	368	372	368	371
135	375	380	375	380	375	380
140	381	388	381	388	381	388
145	387	395	387	395	387	395
150	392	402	392	401	392	401
155	397	407	397	407	397	407
160	400	412	400	412	400	412
165	403	416	403	416	403	416
170	405	419	405	419	405	419
175	406	421	406	421	406	421
180	407	423	407	423	407	423