




Обработка профиля для углового соединения методом штифтования




АУРС W62.0981




PMW77.4




АУРС W62.0114




АУРС W62.0980



PMW77.4




АУРС W62.0335




АУРС W62.0118


Обработка профиля: сборки под угловые закладные АУРС W62.0983 и АУРС W62.0963




АУРС W62.0986




PMW77.5




АУРС W62.0207
АУРС W62.0208
АУРС W62.0224
АУРС W62.0225




АУРС W62.0986



PMW77.5



АУРС W62.0227
АУРС W62.0228*



⊕ - отверстие под штифт
⊙ - отверстие для инъекционной подачи клеящего состава