



Варианты исполнения
Вариант 1




Вариант 2



6. Установка штапикового уплотнителя



05.04.25



7. Герметизация
Для варианта исполнения 1 шаг 7 пропустить

