



Угловое соединение профилей створок


АУРС W72.0204-АУРС W72.0204
(АУРС W72.0260+АУРС W72.0260)




АУРС W72.0205+АУРС W72.0205 (АУРС W72.0261+АУРС W72.0261)
АУРС W62.0957



















АУРС W72.0204+АУРС W72.0205 (АУРС W72.0260+АУРС W72.0261)
АУРС W62.0937/АУРС W62.0954-04





АУРС W72.0205+АУРС W72.0204 (АУРС W72.0261+АУРС W72.0260)
АУРС W62.0937/АУРС W62.0954-04




Обработка профиля для углового соединения методом шпифтования













АУРС W72.0204 (АУРС W72.0260)
АУРС W72.0205 (АУРС W72.0261)





АУРС W72.0205 (АУРС W72.0261)
АУРС W72.0204 (АУРС W72.0260)




Данные для углового соединения методом обжима



АУРС W72.0204 (АУРС W72.0260)
АУРС W72.0205 (АУРС W72.0261)



АУРС W72.0204 (АУРС W72.0260)
АУРС W72.0205 (АУРС W72.0261)



Профиль применяемой угловой закладной (АУРС W62.0937 или АУРС W62.0954-04) для W72.0 и АУРС W62.0997 для W72.0, а также метода сборки углового соединения (шпифтование или обжим) выполняется согласно схем см. стр. 03.04.07, стр. 03.04.08

Профили W72.0 HD используются совместно. Не допускается их комбинация с профилями W72.0.