










Угловое соединение профилей створок АУРС W72.0256, АУРС W72.0257



Обработка профиля для углового соединения методом штифтования



Данные для углового соединения методом обжима



Подбор применяемой угловой закладной (АУРС W62.0937 или АУРС W62.0954-04) и метода сборки углового соединения (штифтование или обжим) выполняется согласно схеме см. стр. 04.04.05