





03.04.52

7 Установка штапикового уплотнителя




Вариант 1

mm 6 мм




8 Герметизация

Для варианта исполнения 1 шаг 8 пропустить



Вариант 2

mm 6 мм



Организацию цельностеклянного угла необходимо согласовать с производителем стеклопакетов и герметиков