



6. Установка штапикового уплотнителя



06.04.25




7. Герметизация.
Для варианта исполнения 1 шаг 7 пропустить



Варианты исполнения


Вариант 1

min 6 мм



Вариант 2

min 6 мм



Герметизировать
атмосферостойким
герметиком



Организацию цельностеклянного угла необходимо согласовать с производителем стеклопакетов и герметиков