






A		B		Штифт		Кол-во, шт	Кол-во, шт
С	А	С	В	Штифт	Штифт		
АУРС W72.3.0269	АУРС W50.0930	АУРС W62.0953-01	АУРС W62.0953-01	1	1	1	4
АУРС W72.3.0269	АУРС W50.0930	АУРС W62.0953-01	АУРС W62.0953-01	1	1	1	4
АУРС W72.3.0271	АУРС W62.0955-03	АУРС W62.0954-02	АУРС W62.0954-02	1	1	1	4
АУРС W72.3.0271	АУРС W62.0955-03	АУРС W62.0954-02	АУРС W62.0954-02	1	1	1	4
АУРС W72.3.0273	АУРС W50.0930	АУРС W62.0954-02	АУРС W62.0954-02	1	1	1	4
АУРС W72.3.0273	АУРС W50.0930	АУРС W62.0954-02	АУРС W62.0954-02	1	1	1	4



Информация по запорным узлам

03.04.03

R	P	S	S1	Sh
АУРС W72.3.0101 АУРС W72.3.0165 АУРС W72.3.0102 АУРС W72.3.0166 АУРС W72.3.0103 АУРС W72.3.0107 АУРС W72.3.0167 АУРС W72.3.0161 АУРС W72.3.0162 АУРС W72.3.0163 АУРС W72.3.0164 АУРС W72.3.0339 АУРС W72.3.0340 АУРС W72.3.0341	АУРС W72.3.0836	АУРС W72.3.0269 АУРС W72.3.0271	АУРС W72.3.0270 АУРС W72.3.0272	АУРС W72.3.0504 АУРС W72.3.0507
		АУРС W72.3.0273	АУРС W72.3.0274	АУРС W72.3.0507