



Обработка и установка профиля штапика



1 Обработка профиля штапика



2 Обработка профиля штапика



3 Установка штапикового комплекта фурнитуры ST



ALT 3001	W72 W	✓
ALT 1001	ALT 1002	ALT 1003

