




Обработка профиля для углового соединения методом штифтования




АУРС.W77.1981




PW77.4




АУРС.W77.3.0114




АУРС.W77.1980



PW77.4

АУРС.W77.3.0134
АУРС.W77.3.0135


Обработка профилей створки под угловые закладные АУРС.W62.0983 и АУРС.W62.0963




АУРС.W77.1986




PW77.5

АУРС.W77.3.0207
АУРС.W77.3.0208
АУРС.W77.3.0224
АУРС.W77.3.0225



Обработка профилей створки под угловые закладные 0136/200 и АУРС.W62.0963



АУРС.W77.1985



PW77.5

АУРС.W77.3.0207
АУРС.W77.3.0208
АУРС.W77.3.0224
АУРС.W77.3.0225

⊕ - отверстие под штифт
 ● - отверстие для инъекционной
 подачи клеевого состава