


Информационные пиктограммы



Внимание	Техническая информация	Смотри страницу	Возможна замена	Выполнить указанную операцию	Вид повернут	Повернуть		
Пневматический пресс	Ручной пресс	Кондуктор	Фурнитурный паз ПВХ	Силиконовый герметик	2-компонентный полиуретановый клей	Клей для EPDM	Вес дверной створки	Улучшение характеристик
Выдержать время	Выдержать 15 мин	Выдержать 30 мин	Выдержать 45 мин					
Измерить	Измерить	Измерить	Очистить поверхность	Нанести клей	Нанести герметик	Надавить на	Ударить по	Ролик для установки уплотнителя
Разметить	Отрезать	Отрезать	Отрезать ножом	Закрутить	Сверлить	Фрезеровать	Фрезеровать	
Соединить	Разъединить	Обжать	Оправка	Штифтовать	Плоскостность	Удалить	Применить лопатку	