


Пример обработки профилей под установку ответных планок арт. RC58595X-2шт. и арт. RFP58682LX/RFP58682RX



В комплект поставки не входят винты M5x15,4 DIN7500 арт. PG00150N