



6 Установка штапикового уплотнителя




7 Герметизация Для варианта исполнения 1 шаг 7 пропустить




Варианты исполнения

Вариант 1



Вариант 2



Организацию цельностеклянного узла необходимо согласовать с производителем стеклопакетов и герметиков