



5 Крепление профиля штапеля к профилю створки

5.1



6 Нарезка уплотнителя FRK51



⚠ Не допускать деформаций!
 Не допускать зазоров!
 Не растягивать при установке!

7 Установка уплотнителя FRK51

