


6. Установка штапикового уплотнителя





05.25




7. Герметизация

Для варианта исполнения 1 шаг 7 пропустить

Варианты исполнения
Вариант 1

Вариант 2



Организацию цельностеклянного угла необходимо согласовать с производителем стеклопакетов и герметиков