



7 Установка штапикового уплотнителя




8 Герметизация


Для варианта исполнения 1 шаг 8 пропустить



Вариант 1



Вариант 2



Организацию цельностеклянного угла необходимо согласовать с производителем стеклопакетов и герметиков.