


4. Уход и обслуживание

4.3.9. Точки смазывания для подъемно-сдвижной двери (фурнитура Houtau)



Рекомендуемые составы для смазывания:

1. Castrol Olit 2 EP.
2. Castrol DWX 32.

4.3.10. Точки смазывания для складных раздвижных дверей (фурнитура Debar)

Смазывать необходимо все подвижные элементы дверей:

- Петли в районе промежуточной шайбы.
- Роликовые подшипники и стальную направляющую.
- Запоры замков.

Для смазывания фурнитуры применяйте силиконовый спрей.

