





Обработка профиля для углового соединения методом штифтования




Обработка профиля для углового соединения методом обжима



Упор показан схематично и зависит от применяемого оборудования



Обработка профиля для соединения их под углом $\alpha = 90^\circ$



Обработка профиля для импостового соединения

АУРС SL130 0201, АУРС SL130 0202, АУРС SL130 0203, АУРС SL130 0204, АУРС SL130 0206

